

Oggetto: interrogazione in merito alla sicurezza del cantiere sul Campo sportivo ex Maialina

Considerato che è di questi giorni il video pubblicato sul profilo Facebook del Comune in cui *“si invitano i cittadini a dare informazioni utili ad identificare gli autori dell’ingresso indebito”* all’interno dell’area di cantiere del campo sportivo ex Maialina interessata dagli scavi archeologici della Soprintendenza;

Considerato, come risulta per stessa ammissione dell’Amministrazione, che tale area sia ad oggi ancora a tutti gli effetti un’area di cantiere;

Visto che dal video stesso si evidenzia che gli autori del gesto entrano in maniera indisturbata e senza nessuna difficoltà all’interno dell’area di cantiere, presumibilmente dalla parte laterale dell’ ex campo sportivo;

Considerato che, visto l’indiscusso valore dell’area dal punto di vista archeologico e dei reperti ritrovati, dal video pubblicato dal Comune l’area risulta non adeguatamente recintata e delimitata, così da impedire l’accesso a persone non autorizzate,

Rilevato che dal video e anche da altre segnalazioni giunteci da cittadini la recinzione risultava già da diversi giorni in buona parte crollata con possibilità di ingresso senza particolari problemi;

Visto che l’area di cantiere risulta confinante con un vivaio che presenta un piccolo cancello di collegamento con l’area stessa e che da alcune segnalazioni pervenute tale accesso sarebbe risultato aperto al momento dell’ingresso e solo dopo il video sarebbe stato chiuso con apposita catena;

Visto che il video testimonia che in pieno giorno alcune persone sono potute accedere in modo indisturbato ad un’area di cantiere di proprietà comunale;

Ritenuto infine che il Comune pubblicando tale video su Facebook ne ha data molta visibilità e che tale comportamento se imitato da adolescenti o bambini potrebbe risultare molto pericoloso.

Per quanto sopra si chiede di conoscere:

- se l’area in oggetto risulta ad oggi un’area di cantiere e se sì chi è il responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- se ai sensi del D.Lgs81/2008 è presente un piano di sicurezza di cantiere e se è stato nominato il coordinatore della sicurezza;
- se è stata fatta la notifica preliminare all’Asl e se risultano sopralluoghi della stessa per la verifica dei requisiti di sicurezza del cantiere;


- se è vero che il cancello che collega l'area di cantiere con il Vivaio a fianco risultava aperto al momento dell'indebito ingresso delle due persone del video;
- come mai non si è provveduto a sistemare la recinzione di cantiere per delimitare in maniera stabile lo stesso che invece, come si vede dal video, risulta essere in buona parte crollata.;
- se è regolare che, visto il dislivello presente dal piano campagna, non vi siano protezioni sullo scavo che permetterebbero di avere un'ulteriore protezione rispetto a possibili ingressi indebiti soprattutto di bambini e adolescenti;
- se oltre all'individuazione degli autori dell'ingresso non autorizzato, l'Amministrazione ha intenzione di mettere in completa sicurezza l'area al fine di impedire il ripetersi di certi comportamenti;

Per tutte le questioni si richiede urgente risposta scritta come da Regolamento Comunale.

Cortona, 29/11/2019

La consigliera "PD – Insieme per Cortona"

Vanessa Bigliuzzi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vanessa Bigliuzzi', is written over a horizontal line.